



Knauf GmbH Sucursal en España | Avda. de Burgos, 114 6ª planta | 28050 Madrid  
España | Espanha

20

0096\_Knauf\_Lightboard\_Horizon\_2021-03-16

EN 14190:2014

a/b – Knauf Lightboard Horizon

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios para edificación en general

Produtos de transformação secundária de placas de gesso para construção em geral

<b>Reacción al fuego</b> <b>Reação ao fogo</b>	<i>R2F</i>	A2-s1, d0 (C.2)
<b>Factor de resistencia al vapor de agua</b> <b>Fator de resistência ao vapor de água</b>	$\mu$	10/4 (EN ISO 10456)
<b>Conductividad térmica</b> <b>Condutividade térmica</b>	$\lambda$	$\leq 0,21$ W/mK (EN ISO 10456)
<b>Resistencia a flexión</b> <b>Resistência à flexão</b>	<i>F</i>	pasa cumpre