



Knauf GmbH Sucursal en España | Avda. de Burgos, 114 6ª planta | 28050 Madrid  
España | Espanha

22

0096\_Knauf\_Lightboard\_Horizon\_H1\_2022-05-17

EN 14190:2014

a/b – Knauf Lightboard Horizon H1

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios para  
edificación en general

Produtos de transformação secundária de placas de gesso para construção em geral

Reacción al fuego Reação ao fogo	R2F	A2-s1, d0 (C.2)
Factor de resistencia al vapor de agua Fator de resistência ao vapor de água	$\mu$	10/4 (EN ISO 10456)
Conductividad térmica Conductividade térmica	$\lambda$	$\leq 0,21$ W/(m·K) (EN ISO 10456)
Resistencia a flexión Resistência à flexão	F	pasa cumpre